



**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

AIRFORCE 100 COMPRESSOR+MMA






ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное руководство по эксплуатации включает в себя описание аппарата плазменной резки и инструкции по работе с данным оборудованием. Для обеспечения вашей безопасности и безопасности других людей, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

ВНИМАНИЕ

Обратите внимание на значение следующих предупредительных знаков:

Знак	Описание
 DANGER	Данный знак предупреждает о высокой опасности. При несоблюдении мер безопасности возможен летальный исход.
 WARNING	Данный знак предупреждает о потенциальной опасности. При несоблюдении мер безопасности возможно получение серьезных травм.
 ATTENTION	Данный знак предупреждает об определенном риске. Несоблюдение мер безопасности может привести к поломке аппарата.

Содержание данного руководства пользователя может обновляться не одновременно с оборудованием.

Изображения, представленные в данном руководстве, являются ориентировочными. При несоответствии между изображением в руководстве и фактическим оборудованием ориентируйтесь на сам аппарат.

Производитель: SHENZHEN RILAND INDUSTRY CO, LTD

Адрес: NO.3-4, PHENIX NO4 INDUSTRIAL ESTATE, FUYONG TOWN, BAO AN SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE, CHINA

Декларация о соответствии:

Оборудование предназначено для профессионального и бытового использования и соответствует директивам ЕС: 73/23/ЕЕС, 89/336/ЕЕС и Европейскому стандарту EN/IEC60974.

Соответствует требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75, ГОСТ Р МЭК 60974-1-2014 ГОСТР51526-99.

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ЕАЭС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники".



ЕАС — Соответствует всем требуемым Техническим регламентам Таможенного союза ЕврАзЭС.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	1
Меры предосторожности	3
Описание аппарата	7
Таблица технических параметров	8
Установка и управление	9
Меры безопасности	15
Часто задаваемые вопросы	16
Техническое обслуживание	17
Устранение возможных неисправностей	18
Электрическая схема	19
Приложение	20

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Данная инструкция по технике безопасности предназначена для обеспечения безопасного использования аппарата. Перед использованием внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Неправильная эксплуатация оборудования может привести к различным повреждениям. Во избежание несчастных случаев перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Дизайн и производство аппарата выполнены по всем нормам безопасности. Во избежание несчастных случаев просим вас обратить внимание на следующие предупреждающие знаки:

Знак	Описание
	Любой контакт с частями аппарата, находящимися под напряжением, может привести к удару электрическим током или возгоранию.
	Газ и пары вредны для здоровья. Работа в замкнутом помещении может стать причиной удушья.
	Возникновение искры и контакт с горячим оборудованием после резки могут стать причиной пожара. Плохое соединение кабеля может стать причиной пожара. Неплотное соединение деталей аппарата может стать причиной пожара. Никогда не выполняйте резку вблизи с легко воспламеняемыми предметам; это может привести к взрыву. Никогда не выполняйте резку герметичных контейнеров, таких как трубы и т.д. – это может привести к поломке.
	Ультрафиолетовое излучение плазменной дуги может вызвать воспаление глаз или ожог кожи. Искры и остатки после горения могут повредить глаза и кожу.
	Опрокидывание газового баллона может привести к телесным повреждениям. Неправильное применение газового баллона может привести к утечке газа под высоким давлением и травмам.
	Никогда не подносите пальцы, волосы, одежду и т.д. к движущимся частям аппарата, таким, как вентилятор.



Никогда не стойте перед раскачивающимся оборудованием или под ним; подъемное оборудование может дать сбой, что может привести к травме.



DANGER

Пожалуйста, во избежание несчастных случаев следуйте следующим правилам:

Используйте оборудование только по назначению.

Следуйте правилам использования подходящего источника питания, выбора рабочего места, использования газа под высоким давлением, хранения и утилизации аппарата и т.д.

На месте работ не должны находиться посторонние люди.

Люди, пользующиеся кардиостимулятором, не допускаются к работе с аппаратом или к рабочему месту без разрешения врача. Магнитное поле, излучаемое во время подачи питания на оборудование, может плохо воздействовать на кардиостимулятор.

Установкой, эксплуатацией, диагностикой и обслуживанием оборудования должны заниматься специально обученные люди.

Для вашей безопасности ознакомьтесь с руководством пользователя.



DANGER

Во избежание удара электрическим током, следуйте правилам техники безопасности.

Держитесь на безопасном расстоянии от любых частей аппарата под напряжением.

Заземлять оборудование перед использованием должен специально обученный персонал.

Перед установкой или диагностикой оборудования отключите питание и перезапустите его через 5 минут.

Конденсатор - это заряженное устройство. Перед началом работы убедитесь, что оборудование не находится под напряжением, даже если оно не подключено к электрической сети.

Не используйте кабель, имеющий внешние повреждения, повреждения изоляционной оплетки и оголенный проводник.

Обеспечьте изоляцию кабельной линии.

Никогда не используйте устройство без кожуха.

Никогда не используйте повреждённые или влажные изоляционные перчатки. Регулярно проверяйте состояние деталей, не используйте изделие со сломанными деталями.

Отключайте питание, когда не используете аппарат.

При обслуживании и эксплуатации аппарата необходимо соблюдать требования нормативных документов по безопасности труда, действующие в регионе выполнения сварочных работ.



DANGER

Во избежание пожара, взрыва, и т.д., выполняйте следующие указания:

Не храните топливо вблизи рабочего места сварки.

Держите горючие вещества подальше от места сварки.

Держите обрабатываемую поверхность горячую после работы подальше от горючих газов.

Убедитесь в том, что на рабочем месте, в том числе на полу и на стенах, отсутствует топливо.

Проводное соединение металлической заготовки должно находиться как можно ближе к месту работ.

Никогда не производите резку газовой трубы или герметичного контейнера.

На случай возгорания храните огнетушитель рядом с местом работ.



WARNING

Газ и пары вредны для здоровья. Пожалуйста, используйте средства защиты в соответствии со всеми правилами.

Во избежание риска отравлением газом или приступа удушья, используйте дополнительные меры безопасности, например, защитные маски и другие средства защиты органов дыхания.

При работе в замкнутом пространстве проветривайте помещение и используйте средства защиты органов дыхания и вентиляцию.

Никогда не работайте вблизи с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами (масло, топливо, ветошь).



WARNING Дуга, искра, вещества, оставшиеся после сгорания, и шум вредны для здоровья, пожалуйста, примите меры предосторожности.

Рекомендуется защищать глаза от электрической дуги как при резке, так и при наблюдении за данным процессом. Пожалуйста, используйте защитные очки или маску сварщика.

Во время работ используйте специальные перчатки и очки для сварки, носите одежду с длинными рукавами, кожаный фартук и другие средства защиты. Для защиты других людей от электрической дуги в месте проведения работ должна быть установлена защитная перегородка.



WARNING Во избежание опрокидывания или поломки газового баллона, пожалуйста, следуйте правилам, приведенным ниже:

Используйте газовый баллон по назначению.

Используйте газовый редуктор (регулятор давления газа).

Прочитайте руководство по эксплуатации регулятора газа перед его использованием и обратите внимание на указания по технике безопасности.

Зафиксируйте газовый баллон в специальном креплении.

Никогда не оставляйте баллон под действием высокой температуры или прямых солнечных лучей.

При открытии баллона держите лицо на достаточном расстоянии от газового баллона.

Закрывайте газовый баллон, когда аппарат не используется.

Никогда не размещайте горелку на газовом баллоне.



WARNING Любой контакт с деталями аппарата может привести к травмам, пожалуйста, обратите внимание на следующие правила:

Никогда не используйте устройство без кожуха.

Установка, работа, диагностика и обслуживание аппарата должны проводиться профессионалами.

Держите пальцы, волосы, одежду и т.д. на расстоянии от движущихся деталей, таких как вентилятор.



ATTENTION Для повышения эффективности и корректной эксплуатации источника питания обратите внимание на следующие правила:

Соблюдайте меры предосторожности против опрокидывания аппарата.

Никогда не используйте оборудование для отопления труб.

Во избежание опрокидывания оборудования, при перемещении источника питания с помощью вилочного автопогрузчика, стойте сбоку.

При использовании крана для перемещения аппарата, подвяжите веревку к его петлям под углом не более 15% по отношению к вертикальному направлению.

Во время подъема аппарата, оснащенного газовым баллоном и механизмом подачи, отсоедините их от источника питания и обеспечьте их горизонтальное положение. При перемещении зафиксируйте газовый баллон ремнём или цепью во избежание повреждений.

ATTENTION **Электромагнитные помехи.**

При работах в нестандартном месте необходимо принять дополнительные меры безопасности.

Перед установкой, пожалуйста, устраните потенциальные проблемы, связанные с электромагнетизмом окружающей среды:

- а) Верхняя и нижняя часть оборудования, а также силовой кабель, кабель управления, сигнальный кабель и телефонный кабель должны быть на удалении.
- б) Беспроводное электричество, ТВ излучение и приемные устройства должны быть на удалении.
- в) Компьютер и другое оборудование для управления должны находиться на удалении.
- г) Здоровье окружающих людей, пользующихся кардиостимуляторами и другим оборудованием, может быть под угрозой. Доступ таких людей к месту работ запрещен.
- д) Оборудование для регулировки и измерения должно находиться за пределами зоны действия электромагнитного поля.
- е) Существует вероятность нарушения работы другого оборудования. Пользователи должны обеспечить совместимость оборудования и окружающей среды, иногда необходимо применение дополнительных профилактических мер.

В целях уменьшения радиационных помех, пользователи должны соблюдать следующие правила:

- а) Регулярно проводите обслуживание оборудования.
- б) Кабель должен быть достаточно коротким, при этом располагаться близко к оборудованию и к земле.
- в) Обеспечьте безопасность всех металлических деталей и других сопутствующих частей.
- г) Изделие должно быть хорошо заземлено.
- д) Необходимо использовать козырёк или другую защиту кабеля и оборудования, чтобы снизить возможность возникновения помех. В особых случаях оборудование может быть полностью укрыто щитом.

Пользователи несут ответственность за внешнее вмешательство в процессе работы.

ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Аппараты серии AIRFORCE, предназначенные для плазменной резки, изготовлены на базе самых продвинутых инверторных технологий, которые применяются в режущих плазменных установках с использованием сжатого воздуха.

Благодаря использованию мощных транзисторов IGBT и применению принципа широтно-импульсной модуляции (PWM), данный аппарат отличается стабильной, надежной и эффективной работой, низким энергопотреблением, высокой скоростью резки.

Главными отличительными особенностями модели AIRFORCE 100 COMPRESSOR+MMA являются наличие встроенного компрессора и модуля MMA. Аппарат имеет возможность работы от встроенного компрессора или от внешнего источника воздуха. Дополнительный модуль MMA позволяет проводить электродугую сварку конструкционных сталей плавящимся электродом диаметром до 6 мм.

Благодаря высокой мощности, аппарат обеспечивает сильную и стабильную дугу, температура которой может достигать 10000-16000 °С.

Аппарат имеет высокую эффективность, энергосбережение, стабильность дуги, высокое напряжение холостого хода. По сравнению с другими аппаратами, наш аппарат имеет промышленное исполнение, имеет высокий уровень рабочего цикла и прост в использовании.

Данный аппарат может применяться для резки нержавеющей стали, обыкновенной стали, меди и других цветных металлов, а также – для традиционной электродуговой сварки.

Благодарим вас за использование наших аппаратов. Если у вас есть какие-то предложения по улучшению качества работы наших аппаратов, мы будем рады их рассмотреть.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Аппарат предназначен в основном для промышленного использования. Он может испускать вредное излучение, поэтому сварщику следует надевать защитную форму одежды.

ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Модель Параметры </div>	AIRFORCE 100 COMPRESSOR+ММА	
Источник питания U_1 , В	3 фазный, $400 \pm 15\%$	
Частота, Гц	50/60	
	<u>CUT</u>	<u>ММА</u>
Номинальный ток на входе I_1 , А	24.0	17.6
Номинальная мощность P_1 , кВА	16.7	12.5
Напряжение холостого хода U_0 , В	270	67
Диапазон токов I_2 , А	25 - 110	100 - 300
Напряжение на выходе U_2 , В	90 - 124	24 - 32
Режим работы ПВ (40°C)	40%	
Продувка после реза (сек)	5 - 20	
Эффективность, %	85	
Класс EMC	A	
Фактор мощности, $\cos \varphi$	0.9	
Класс изоляции	H	
Степень защиты корпуса	IP21	
Способ поджига дуги	HF	
Давление сжатого воздуха, кг/см ²	4.5-5	
Вес, кг	55,5	
Габариты, мм	670x320x640	

УСТАНОВКА И УПРАВЛЕНИЕ

ПОДКЛЮЧЕНИЯ В РЕЖИМЕ РЕЗКИ.

Аппарат снабжен устройством защиты от колебаний напряжения сети. Аппарат продолжает работать нормально при колебаниях сети $\pm 15\%$ от номинального значения напряжения.


В случае использования длинного кабеля, во избежание падения напряжения, используйте кабель с большим поперечным сечением. Если кабель слишком длинный, это может повлиять на поджиг дуги, характеристики работы аппарата. Поэтому используйте рекомендуемую длину кабеля.

1. Убедитесь, что вентилятор не накрыт, чтобы не нарушить систему охлаждения.
2. Для установки и подключения аппарата используйте данные из таблицы:

МОДЕЛЬ		AIRFORCE 100 Compressor
Номинальный ток силового выключателя		32 A
Кабели	Входной	$\geq 4 \text{ mm}^2$
	Выходной	$\geq 10 \text{ mm}^2$ (CUT) $\geq 35 \text{ mm}^2$ (MMA)
	Заземление	$\geq 4 \text{ mm}^2$
Плазменная горелка		$\geq 110 \text{ A}$
Держатель электрода		$\geq 300 \text{ A}$

3.* Подключите фильтр-редуктор, как показано на схеме ниже.

4.* С помощью воздушного шланга соедините аппарат и источник сжатого воздуха, плотно затяните соединение хомутом (или любым другим способом) во избежание утечки воздуха. Должен поступать сухой воздух с соответствующим давлением и силой потока. Если качество воздуха в источнике не



удовлетворяет требованиям, необходимо использовать отдельный компрессор с достаточной мощностью и воздушный фильтр-регулятор, чтобы обеспечить нормальную работу аппарата.

5. Подключите плазменный резак, подключив соответствующие разъемы 1, 2 и 3 на передней панели аппарата (см. рисунок внизу) и проверив надёжность всех контактов.


6. Вставьте вилку кабеля массы в разъем «+» (4) на передней панели и закрепите его, повернув по часовой стрелке. Установите зажим массы на заготовку.
7. Установите на кабель питания вилку соответствующего уровня напряжения. Убедитесь, что вы все сделали правильно и что напряжение питания не превышает разрешенный диапазон. Убедитесь, что желто-зеленый провод кабеля надлежащим образом подключен к заземлению.
8. Убедитесь, что все соединения выполнены как на схеме ниже, и только потом переходите к следующему шагу.

* в случае использования встроенного компрессора этот пункт пропустить

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА_РЕДУКТОРА (для использования внешнего источника воздуха)

1. Установите латунные штуцера на редуктор поз.4 (см. рисунок внизу), плотно затянув их гаечным ключом.
2. Герметично закрепите манометр на корпусе редуктора.
3. Плотно затяните хомут шланга подачи воздуха на входном латунном штуцере поз.1 фильтра-редуктора.
4. Соедините шлангом с хомутами поз.5 выходной штуцер редуктора со штуцером «GAS IN» аппарата поз.8.
5. Закрепите кронштейн редуктора поз.3 винтами на задней панели аппарата.
6. С помощью пластмассовой фасонной гайки закрепите редуктор-регулятор на кронштейне.
7. После подсоединения внешнего источника воздуха, откройте воздушный редуктор, предварительно подняв ручку регулятора давления поз.2 вверх. Отрегулируйте давление воздуха (манометр покажет значение кг/см²), установив значение в 6 кг/см². Опустите ручку регулятора давления вниз, зафиксировав её.
8. Если в редукторе накопился конденсат, откройте дренажный клапан поз.7 и дайте влаге выйти.

Рис. Подключение фильтра-редуктора на задней панели аппарата (внешний источник воздуха):



Подключите аппарат к источнику переменного напряжения 400 Вольт, как и в режиме резки. Сварочные кабели подключите согласно рисунку.


Для сварки металла в режиме электродуговой сварки MMA используется две полярности подключения сварочных кабелей. Выберите необходимую полярность в зависимости от фактических потребностей.

Прямая полярность постоянного тока (**DCEN**): положительная выходная клемма (зажим массы) подключается к заготовке, а отрицательная - к держателю электрода. DCEN полярность лучше использовать для кислых электродов.

Обратная полярность постоянного тока (**DCEP**): положительная выходная клемма подключается к держателю электрода, а отрицательная клемма - к заготовке. DCEP полярность чаще используется для основных электродов.


ОРГАНЫ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ:



Обозначение	Название	Описание
-------------	----------	----------







AIRFORCE 100 COMPRESSOR MMA




Регулятор I
Регулятор
TIME

POST

Настройка тока резки. Настройка тока сварки
Настройка времени продувки после резки

Обозначение	Название	Описание
	Переключатель	<p>Переключение режима работы CUT/MMA Переключение режима работы горелки. Переключение резки и проверки подачи воздуха. Переключение источника воздуха</p>
	2Т/4Т индикатор	<p>Режим работы горелки:</p> <p>2Т: Нажмите курок горелки для начала резки; отпустите курок горелки для остановки резки.</p> <p>4Т: Нажмите курок горелки для начала резки и отпустите для продолжения резки. Нажмите на курок горелки снова и отпустите для остановки резки. Режим 4Т также подходит для работы со станками ЧПУ.</p>
	Индикатор: резка продувка	<p>Резка: при нажатии курка горелки аппарат готов к началу резки</p> <p>Продувка: при нажатии курка горелки ток не поступает на горелку, но компрессор работает. Данный режим нужен для настройки давления воздуха или для прочистки воздушного рукава.</p>
	Перегрузка по току	Индикатор загорается в случае перегрузок по току.
	Перегрев Низкое давление Отсутствие фазы	<p>Индикатор загорается в случае нештатной ситуации:</p> <p>Перегрев : если температура силовых компонентов превышает установленный предел, то загорается индикатор перегрева, и аппарат прекращает работу. После охлаждения, работа возобновляется.</p> <p>Низкое давление: если давление ниже 2.5 кг/см², то загорается индикатор низкого давления и аппарат прекращает работу. После стабилизации давления, работа возобновляется</p> <p>Отсутствие фазы: в случае появления отсутствующей фазы в сети, загорается индикатор отсутствия фазы и аппарат прекращает работу.</p>
	Индикатор: Резка Сварка MMA	<p>Резка: при горящем индикаторе аппарат находится в режиме плазменно-дуговой резки</p> <p>Сварка MMA: при горящем индикаторе аппарат находится в режиме дуговой сварки плавящимся электродом</p>

Обозначение	Название	Описание
-------------	----------	----------



Индикаторы источника воздуха:

BUILT-IN COMPRESSOR:

Встроенный компрессор

OUTSIDE AIR SUPPLY:

Внешний источник воздуха

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Обозначение	Название	Описание
-------------	----------	----------



Автомат включения

Автомат включения располагается на задней панели аппарата.

УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ РЕЗКИ

Шаги	Описание
1	<p>Запуск</p> <p>Переведите автомат включения в положение «ON»</p>
*2	<p>Выберите вид операции</p> <p>Включите режим CUT (резка) с помощью переключателя CUT/MMA. Примечание. Пропустите этот шаг для моделей без функции MMA.</p>
3	<p>Выберите источник воздуха</p> <p>Действуйте по реальной ситуации. При использовании встроенного воздушного компрессора, установите переключатель на панели управления в положение «BUILT-IN COMPRESSOR». При использовании внешнего компрессора установите переключатель на панели управления в положение «OUTSIDE AIR SUPPLY». Примечание. Когда используется встроенный источник воздуха, загорается индикатор пониженного давления, пока работа не начата. Это не является не штатной ситуацией! После нажатия кнопки горелки для начала работы, индикатор гаснет.</p>
4	<p>Установите ток резки</p> <p>Отрегулируйте ток с помощью ручки регулировки тока на панели управления. Обратитесь к Приложению В «Технологические параметры» для установки необходимого значения.</p>
*5	<p>Установите давление воздуха</p> <p>Если используете внешний источник подачи воздуха, откройте газовый редуктор, поднимите ручку регулировки давления и установите нужное давление воздуха в соответствии с техническим заданием. Нажмите ручку вниз, когда регулировка завершена. Нажмите кнопку «Резка/Продувка газа», чтобы проверить давление газа в магистрали. Нажмите кнопку еще раз, чтобы вернуться к функции резки. Для настройки значения давления воздуха см. Приложение В «Технологические параметры». Примечание. Пропустите этот шаг при использовании внутреннего воздушного компрессора.</p>
6	<p>Выберите режим работы горелки</p> <p>Установите наиболее подходящий для Вас режим работы плазменной горелки 2Т или 4Т.</p>

7	Установите время задержки подачи газа	Выбирайте время по вашей реальной ситуации.
8	Начинайте резку	Нажмите кнопку управления на горелке. Появится звук высокочастотного поджига дуги. Газ поступит в горелку и будет выходить через сопло в виде факела плазмы дежурной дуги. Коснитесь факелом поверхности разрезаемой заготовки. Дежурная дуга должна автоматически переключиться на режущую. Интенсивность горения факела и мощность дуги должны возрасти. Расстояние между соплом и заготовкой зависит от конструкции резака и обычно составляет 3–5 мм. Приступайте к процессу резки рабочей заготовки.
9	Окончание резки	Для прекращения процесса резки достаточно отпустить кнопку управления на горелке

УПРАВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ СВАРКИ

Шаги	Описание	
1	Запуск	Переведите автомат включения в положение «ON»
*2	Выберите вид операции	Включите режим MMA переключателем CUT/MMA Включите режим резки переключателем «Резка/Продувка газа» <i>Примечание. Если кнопка «Резка/Продувка газа» находится в состоянии проверки газа во время сварки MMA, аппарат выполнит проверку газа, но ток не будет поступать, поэтому сварочная операция будет невозможна.</i>
3	Установите ток сварки	Отрегулируйте ток с помощью ручки регулировки тока на панели управления. Чтобы определить значение, обратитесь к Приложению В «Параметры сварки». При Установке сварочного тока учтите тип электрода, вид металла заготовки и положение сварочного шва.
4	Начинайте сварку	После завершения настройки можно приступить к сварочным работам.
5	Окончание сварки	Для прекращения процесса сварки достаточно отвести электрод от поверхности заготовки.

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ НА АППАРАТЕ

- После проведения сварочных работ, выключите аппарат посредством перевода автомата включения в положение «OFF»
ВНИМАНИЕ! Остановка вентилятора происходит автоматически при нормализации температуры аппарата.
- После остановки вентилятора, отключите аппарат от сети рубильником или автоматом щитка.
- Отсоедините провода.
- Проведите очистку аппарата от окалины, брызг металла и других инородных веществ. Особое внимание необходимо уделить вентиляционным отверстиям.
- Уберите аппарат в специально отведенное для хранения место.
- Приведите в порядок рабочее место и примите меры по предупреждению пожара.
- Очистите стекло, защищающее светофильтр маски.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Условия эксплуатации

- 1) Аппарат следует использовать в помещении с относительной влажностью воздуха не более 90% при температуре воздуха до 20 градусов и не более 50% при температуре воздуха до 40 градусов.
- 2) Температура окружающей среды от -10 до 40 градусов.
- 3) Высота над уровнем моря до 1000м.
- 4) Избегайте попадания на аппарат прямых солнечных лучей и воды.
- 5) Не используйте аппарат в пыльном помещении и среде кислот и опасных газов.
- 6) Не проводите работы на сквозняке

2. Нормы безопасности

В наших аппаратах присутствует функция защиты от перегруза, перегрева и перенапряжения. В случае если напряжение, ток на выходе или температура превышает допустимые нормы, аппарат автоматически отключается.

1) **Рабочее пространство должно хорошо проветриваться!**

Наши аппараты – высокомоощные установки, которым требуется специальное охлаждения, так как естественное проветривание не является достаточным. Поэтому аппарат снабжен вентилятором. Перед началом работ убедитесь, что входное отверстие не заблокировано, а расстояния от аппарата до предметов в рабочем пространстве не менее 0.3 метра.

2) **Не перегружайте аппарат!**

Пользователь должен помнить о соблюдении максимального тока нагрузки (относительно коэффициенту полезной нагрузки). Максимальный ток не должен превышать норму, перегруз аппарата может привести к его поломке.

3) **Не допускайте перенапряжения!**

Допустимые показатели напряжения можно найти в основных технических параметрах. Механизм автоматической защиты от перепадов сети обеспечит поддержание напряжения на нужном уровне. Если напряжение превышает норму, это может привести к поломке деталей аппарата.

4) На задней панели аппарата разъем заземления, со значком заземления. Перед началом работ, убедитесь, что рабочая деталь надежно подсоединена к кабелю заземления, поперечное сечение которого должно быть около 6 кв. мм., чтобы избежать статического электричества.

5) Если время работ превышает номинальный рабочий цикл, аппарат автоматически выключается. Если аппарат перегревается и поэтому температурный индикатор загорается красным и мигает "ON". В такой ситуации не выключайте аппарат из розетки, дайте вентилятору охладить аппарат. Когда температурный индикатор погаснет, температура понижается и можно снова работать.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Край реза негладкий, плохое качество резки:

1. Убедитесь, что давление воздуха достаточное. Оно должно быть не менее 3 бар (атм) (3кг/см^2).
2. Возможно, толщина материала, слишком большая.

Плохой поджиг дуги:

1. Проверьте износ деталей головки плазменного резака.
2. Сила тока слишком мала, а расход воздуха слишком большой. Из-за чрезмерного охлаждающего эффекта, дуга гаснет.
3. Напряжение маленькое, а сетевой кабель слишком длинный.

Ток на выходе не соответствует заявленному значению

Если напряжение на входе не соответствует номинальным показателям, ток на выходе будет также не совпадать с номинальным. Если напряжение на входе меньше заявленного, максимальный ток на выходе будет ниже номинального показателя.

Нестабильность тока во время работы с аппаратом

1. Изменилось напряжение сети.
2. Электрический кабель поврежден.

Электрод или сопло часто выгорают:

1. Слишком высокий ток, маленькое сопло.
2. Давление воздуха слишком мало, сопло недостаточно охлаждается и выгорает.

Дуга плохо режет изделие, слишком много брызг:

1. Возможно характеристики аппарата не соответствуют толщине изделия, используйте более мощный аппарат.
2. Электрод или сопло выгорели, замените их.



Для нормальной работы вам следует начинать резать от края изделия, чтобы брызги не повреждали горелку.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Предупреждение:

Перед обслуживанием и проверкой убедитесь, что аппарат отключен от питания.

При использовании встроенного компрессора производите чистку воздушных фильтров раз в месяц. При работе в запылённых условиях делайте это ежедневно. Замена фильтрующего элемента рекомендуется раз в три месяца.

1. Удаляйте пыль с аппарата при помощи сжатого воздуха. В случае если аппарат используется в среде насыщенной дымом и загрязненным воздухом, очистка аппарата должна производиться не реже чем раз в месяц или чаще.
2. Давление сжатого воздуха должно соответствовать норме во избежание повреждений частей аппарата.
3. Проверяйте надежность всех контактов в аппарате, при обнаружении налета – удалите его.
4. Избегайте попадания воды на аппарат. Если вода все же попала на аппарат – тщательно высушите его и измерьте уровень изоляции мегомметром.
5. Если аппарат долгое время не используется, храните его в оригинальной упаковке в сухом месте.



Предупреждение!

Неграмотная техническая поддержка может привести к еще большим повреждениям аппарата и затруднить его дальнейший ремонт!!! При включенном питании оголенные части аппарата находятся под напряжением! Любой прямой или непрямо́й контакт с ними может привести к удару электрическим током с летальным исходом!



Предупреждение!

Прямое соединение аппарата с мотор-генератором может повредить аппарат. Высокое напряжение, производимое мотор-генератором, может сжечь аппарат. Используйте только асинхронный мотор-генератор, который имеет стабильное напряжение и частоту. Прямое соединение аппарата с мотор-генератором может привести к повреждениям и неправильной работе аппарата, а также лишает вас права на ремонт по гарантии.



Примечание: если в течение гарантийного периода, пользователь неверно тестировал и пытался устранить неполадки аппарата без нашего разрешения, гарантия на аппарат не распространяется.


УСТРАНЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



Заметка: Данные процедуры должны проводиться квалифицированными специалистами..

Неисправность	Решение
Снизилось качество реза	Проверьте подачу воздуха: - при использовании встроенного компрессора – прочистите или замените воздушные фильтры - при внешнем источнике воздуха проверьте все соединения и настройки компрессора
Амперметр не отображает силу тока, вентилятор не работает	1. Убедитесь, что воздушный клапан открыт. 2. Убедитесь в исправности сетевого кабеля. 3. Убедитесь, что аппарат подключен к подходящему источнику питания.
Амперметр показывает силу тока, вентилятор работает, после нажатия кнопки на плазматроне ничего не происходит	1. Проверьте надежность подсоединения сетевого кабеля. 2. Возможно, кнопка на плазматроне сломана. 3. Цепь управления неисправна (Свяжитесь с поставщиком)
Горит индикатор неисправности сети, амперметр и вентилятор исправны	1. Система подачи воздуха под давлением неисправна. 2. Платы IGBT неисправны. 3. Выпрямитель сломан. 4. Платы управления повреждены. 5. Цепь питания неисправна (во всех выше упомянутых случаях свяжитесь с поставщиком)
Амперметр и вентилятор исправны, не слышен звук высокочастотного поджига дуги, дуга не поджигается, индикатор неисправности сети не горит.	1. Система поджига дуги неисправна 2. Наконечник плазматрона слишком далеко от поверхности. 3. Система подачи воздуха под давлением неисправна. 4. Реле неисправно 5. Цепь управления неисправна. (Во всех выше упомянутых случаях свяжитесь с поставщиком)
Воздушный клапан не закрывается	1. Проверьте качество воздушного клапана. 2. Трехфазный выпрямительный мост неисправен. 3. Проверьте нет ли короткого замыкания.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА



ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочные параметры резки

Параметр / Изделие \ Резак	P80/Φ1.1 mm	P80/Φ1.3 mm	P80/Φ1.5 mm	A141/Φ1.4mm
2 mm	Давление: 4.5кг/см ² Ток резки: 40А Скорость реза: 100см/мин	-	-	-
6 mm	Давление: 4.5кг/см ² Ток резки: 60А Скорость реза: 50см/мин	Давление: 4.5кг/см ² Ток резки: 60А Скорость реза: 50см/мин	Давление: 4.5кг/см ² Ток резки: 80А Скорость реза: 50см/мин	Давление: 4.5кг/см ² Ток резки: 100А Скорость реза: 65см/мин
8 mm	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 60А Скорость реза: 45см/мин	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 80А Скорость реза: 45см/мин	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 80А Скорость реза: 45см/мин	Давление: 4.5кг/см ² Ток резки: 120А Скорость реза: 62см/мин
10 mm	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 60А Скорость реза: 40см/мин	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 80А Скорость реза: 40см/мин	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 80А Скорость реза: 40см/мин	Давление: 4.5кг/см ² Ток резки: 130А Скорость реза: 62см/мин
15 mm	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 60А Скорость реза: 40см/мин	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 80А Скорость реза: 35см/мин	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 100А Скорость реза: 60см/мин	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 140А Скорость реза: 55см/мин
20 mm	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 60А Скорость реза: 25см/мин	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 80А Скорость реза: 30см/мин	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 100А Скорость реза: 55см/мин	Давление: 5кг/см ² Ток резки: 150А Скорость реза: 50см/мин
25 mm	-	Давление: 5.5кг/см ² Ток резки: 80А Скорость реза: 25см/мин	Давление: 5.5кг/см ² Ток резки: 100А Скорость реза: 40см/мин	Давление: 5.5кг/см ² Ток резки: 150А Скорость реза: 46см/мин
30 mm	-	Давление: 5.5кг/см ² Ток резки: 80А Скорость реза: 18см/мин	Давление: 5.5кг/см ² Ток резки: 100А Скорость реза: 30см/мин	Давление: 5.5кг/см ² Ток резки: 160А Скорость реза: 40см/мин
40 mm	-	-	Давление: 5.5кг/см ² Ток резки: 100А Скорость реза: 20см/мин	Давление: 5.5кг/см ² Ток резки: 160А Скорость реза: 28см/мин
45 mm	-	-	-	Давление: 5.5кг/см ² Ток резки: 160А Скорость реза: 20см/мин

Представленная информация действительна на июнь 2023 года. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений. Дополнительная информация публикуется на сайте: aurora-online.ru