



**Регулировки и описание блока
очистки воздуха e3000 для масок
сварщика Optrel
(средство индивидуальной
защиты органов дыхания СИЗОД)**

e3000



Как это работает?




• e3000




Как это работает...



ПОТОК ВОЗДУХА







Светодиоды сигнализации
и состояния

Регулировка потока воздуха
(запоминает последний режим)

Включение-выключение
(нажать кратко для включения,
Удерживать нажатой для выкл)




Всегда постоянный поток воздуха



accuracy: ± 10 nl/min

Даже при разных температурах




accuracy: ± 10 nl/min

Батарея




Увеличенное время работы




Сигнализация





Низкий заряд
батареи

Критически низкий
заряд батареи




Засорен фильтр

Отсутствует фильтр

Другие проблемы

Фильтр




Защита от искр



Пред фильтр





P3 Аэрозольный фильтр




① Волокно фильтра




Принцип работы фильтра




- HEPA фильтр (High Efficiency Particulate Air)
 - Более 99.8 % аэрозольных частиц задерживается (MPPS)



УДОБСТВО



- ⦿ Присоединение шланга
 - ⦿ Легко одевается
 - ⦿ Жестко не закреплен – свободно вращается
 - ⦿ Легко в использовании



- ⌚ Ремень
 - ⌚ Облегающая форма
 - ⌚ Стабилизаторы
 - ⌚ Вентиляционные отверстия
 - ⌚ Подтяжки



€ 10% меньше вес



Снятие крышки фильтра

Снятие батареи




- ⊖ Все разъемы подключения
- ⊖ Зарядка без отсоединения
- ⊖ Работа во время зарядки аккумулятора
 - ⊖ Использования потока до уровня 2



Подтяжки



- Станция для одновременной зарядки 10 батарей



Филтър от запаха

